



プレスリリース

連絡先： 代表取締役 齋藤雅宣
電話： 090-5007-4004

緊急リリース
2017年6月10日 20:30

本日の東名高速での弊社貸切観光バス事故に関するお詫びとお知らせ(第一報)

本日、6月10日7時29分ごろ、弊社貸切観光バスにおいて下記の事故が発生しました。
ご乗車いただきお怪我をされたお客様には、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。また関係各位に多大なるご迷惑をおかけしましたことを重ねてお詫び申し上げます。
事故の概要については、以下の通りです。

1. 事故種類 衝突事故
2. 発生日時 2017年6月10日 土曜日 午前7時29分頃
3. 発生場所 東名高速道路 上り線 新城パーキングエリア付近
4. 状況
 - ①午前5時27分に点呼・車両点検後、出庫。
 - ②午前6時21分に乗降地(愛知県八幡町)に到着・現地に待機。
 - ③午前7時01分に客様(上宿旅友の会)に御乗車いただき、出発。
この際に法規に従い、ガイドがシートベルト着用案内と点検を実施。
 - ④午前7時20分頃、東名高速・豊川インターチェンジから入る。
⑤午前7時29分、当該地点に差し掛かったところで、対向車線より乗用車が中央分離帯を越えて突入し、バスと衝突。同時に衝突記録データが動画と共に、弊社運行管理部のパソコンにアラーム。
 - ⑥午前8時に弊社管理職及び契約事故調査会社が現地到着し対応。
 - ⑦乗客44名+旅行会社添乗員1名+乗務員2名の47名が病院に搬送。

(豊橋市内4か所、新城市内1か所、豊川市内1か所)

- ⑦午後4時現在、全病院を弊社で確認し、搬送47名のうち44名は治療を受けて帰宅済み、現在、3名が治療中(豊橋市内病院2名・豊川市内病院1名)

5. 当該運転士

- ①68歳、男性。運転士歴46年(優良ベテラン乗務員)
- ②休日及び前日の休息等は適正に取得
- ③当日朝の運行前の点呼で、健康等の問題はなし
- ④年1回の健康診断で、健康状態に問題なし
- ⑤今日の行程は、運転士及びガイドの2名乗務で運行

5. 事故車両について

1) 事故車両 いすゞガーラ(平成27年式) 大型ハイデッカー型貸切バス

全長12メートル・乗客正席49名<12列>+乗務員2名

2) 安全装備

- ①自動車メーカー純正装備 ・衝突被害軽減ブレーキ及び車間距離警報等
・排気ブレーキ/リターダ等の補助ブレーキは常時作動
- ②弊社独自安全装備
・デジタル式運行記録計(ドライブレコーダー連動)
メーカーサイト:[HTTP://WWW.TRANSTRON.COM/PRODUCTS/DTS-D1D.HTML](http://www.transtron.com/products/dts-d1d.html)
・IP業務無線装置 豊橋本社と全国を走る弊社車両と一斉通信が可能な無線連絡システム。

6. 原因

現在ご当局により調査中であります。当社の貸切バスに装着された回線型のデジタル式運行記録計にドライブレコーダーが組み込まれており、その動画を見ますと対向車線から乗用車が飛び込んでくる画像、及び車内カメラで乗務員が必死に対応する動画があり、衝突の原因は「乗用車が対向車線から降ってきたため」と弊社では見ております。報道関係の方で、ドライブレコーダー動画及び事故現場写真の御入用の方は、弊社迄お問い合わせください。

以上